	T				1	
学 校 名	白河下		点検箇所番号	2 2		
路線名	県道 矢吹天栄線					
場所(住所)	校舎敷地前の横断歩道の白線(白河市大信下小屋字西宿 85 番地付近)					
通学路の状況	No. 1 1. No. 1 Harris (1. N	N. 1 15 33.14 13				
危険の内容	学校前の横断歩道の白線が半分ほど消えている。					
点検箇所の写真		対 策				
		警察署	横断歩道の引き直しる 施予定)	È実施する。(29:	年度以降実	
対策後の写真		【点 検 箇 所 地 図】				
(29年度以降	条実施予定)	自河市立大屋小 😅	長慶寺(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	養蚕神社の		



				1		
白河市立大屋小学校			点検箇所番号	2 4		
県道 矢吹天栄総	県道 矢吹天栄線					
上田~宇都野の間	上田~宇都野の間(白河市大信隈戸字宇都野 1 番地付近)					
交通量は少ないが、スピードを出して走行する車が多い。歩道と車道との区別がな						
い。路側帯の白線が消えそうである。						
点検箇所の写真		対 策				
		外側線の引き直しを 了)	実施する。(28年	年度実施完		
での写真	字原生活改善センター●	点 検 箇 所	地図】	白河市立大屋小♀		
The same of the sa	県道 矢吹天栄総 上田~宇都野の間 交通量は少ないがい。路側帯の白網	県道 矢吹天栄線 上田〜宇都野の間(白河市大信 交通量は少ないが、スピードを い。路側帯の白線が消えそうて 所の写真 道路管理者	県道 矢吹天栄線 上田~宇都野の間(白河市大信隈戸字宇都野1番地付 交通量は少ないが、スピードを出して走行する車が多い。路側帯の白線が消えそうである。 所の写真 対	県道 矢吹天栄線 上田~宇都野の間 (白河市大信隈戸字宇都野 1 番地付近) 交通量は少ないが、スピードを出して走行する車が多い。歩道と車道と い。路側帯の白線が消えそうである。 所の写真 対策 外側線の引き直しを実施する。(283 了) 「点検箇所地図】 「京経典主系改画センターの 「点検箇所地図】		