

学 校 名	白河市立信夫第二小学校	点検箇所番号	20
路 線 名	国道 294号線		
場 所 (住所)	元国井商店前のS字カーブ (白河市大信増見字外面 55 番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	交通量が多い上にスピードを出す車が多い。道路は学校方面からゆるい勾配がある上にS字カーブのため見通しも悪い。		
点検箇所の写真		対 策	
		警 察 署	スピードの出し過ぎが多いため、取り締まりの強化、朝・夕の見回りの強化を行う。
			

学 校 名	白河市立信夫第二小学校	点検箇所番号	21
路 線 名	法定外道路		
場 所 (住所)	中沢地区の国道294号線と平行する農道 (白河市大信増見字中沢1番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	国道294号と県道増見・小田倉線の合流地点が、交通量が多く、急カーブのため見通しが悪く、外灯がないため冬期間に路面が凍結すると大変危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	街灯を1個移設(28年度実施完了)、1個増設(29年度以降実施予定)する。
		学 校	降雪・凍結時はPTAに除雪等の協力をお願いする。
対策後の写真			
			