




学 校 名	白河市立白河第四小学校	点検箇所番号	1
路 線 名	県道母畑白河線		
場 所 (住所)	桜岡前地内 (白河市大桜岡前102)		
通学路の状況 危険の内容	県道母畑白河線の南北に児童の家やアパートがあるが、かなり遠回りしないと横断歩道がないことから、車の往來を見ながら道路を横断する児童が多く危険である。		
点検箇所の写真	対 策		
	警 察 署	横断歩道の設置を検討したが、要望のあった区間は直線道路であるため、信号機の無い横断歩道の設置は危険と判断される。コンビニが所在する交差点の信号機が設置された既設の横断歩道の使用を願いたい。	
対策後の写真	【点検箇所地図】		
			

学 校 名	白河市立白河第四小学校	点検箇所番号	2
路 線 名	市道		
場 所 (住所)	エネオス河野商店久田野SS角の四つ角 (白河市久田野月影2)		
通学路の状況 危険の内容	登校班が多く通る四つ角であるが、交通量が多いにもかかわらず横断歩道がない。		
点検箇所の写真	対 策		
	警 察 署	通学路として交通量も多いので、ガソリンスタンド側に横断歩道の設置を公安委員会に上申した。	
対策後の写真	【点検箇所地図】		
	