

学 校 名	白河市立東北中学校	点検箇所番号	13
路 線 名 場 所 (住 所)	県道 久田野停車場線 白河市泉田池ノ下地内～白河市萱根三本木地内		
通学路の状況 危険の内容	朝夕は通勤のため交通量が増加し、中学校への通学路となっているが歩道がないことから危険である。		
点検箇所の写真	対 策		
	道路管理者	歩道の設置、もしくは路肩の幅広化について検討中である。	
対策後の写真	【点検箇所地図】		
			

校 名	白河市立東北中学校	点検箇所番号	14
路 線 名 場 所 (住 所)	東北本線久田野こ道橋		
通学路の状況 危険の内容	自転車は下り坂でスピードが出やすい。雨天時の排水能力が低く、水が滞留する。道幅が狭い。		
点検箇所の写真	対 策		
	学校の要望	生徒には自転車を降りて押して歩行するよう引き続き指導する。	
	道路管理者 警 察 署	地区の交通安全協会と相談の上、対策を検討する。道路パトロール等により巡回監視する。	
対策後の写真	【点検箇所地図】		
			

