

学 校 名	白河市立大信中学校	点検箇所番号	22
路 線 名	県道 矢吹天栄線		
場 所 (住所)	大信町屋字朴田～大信下小屋字日和田前 区間		
通学路の状況 危険の内容	同区間は道路幅員が狭く歩道も無いため、特に登校時は交通量が多く危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者 市から歩道設置の要望を受けており、今後設置に向けて予算化を検討する。 【点検箇所地図】	
対策後の写真			

学 校 名	白河市立大信中学校	点検箇所番号	23
路 線 名	県道 矢吹天栄線		
場 所 (住所)	大信中新城字弥平田地内		
通学路の状況 危険の内容	歩道未整備のため特に登校時は交通量が多く危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者 歩道の設置には課題が多く難しい。	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

