

報告様式 2

学 校 名	白河市立五箇中学校	点検箇所番号	1
路 線 名	県道 1 1 号線 白河石川線		
場所 (住所)	白河市田島 2 番地・交差点		
通学路の状況 ・危険の内容	交通量が多く車道の幅が狭い。県道がほぼ直線のためスピードが出やすい。緩いカーブ後の信号のため見通しが悪く、信号に気づきにくい。減速路面標示はつけていただいたが、もう少し目立つようにならないかお願いしたい。		
点検箇所の写真	対 策		
	学校	通学指導を継続して行う。	
	道路管理者	路面標示 (ドットライン) を実施済み。	
	警察署	パトロールの実施。	
対策後の写真	【点検箇所地図】		
	危険箇所		

報告様式 2

学 校 名	白河市立五箇中学校	点検箇所番号	2
路 線 名	県道 2 7 9 号線		
場所 (住所)	白河市小中田・交差点		
通学路の状況 ・危険の内容	交通量が多い県道を横断する通学路。登校時に車が途切れない。横断歩道もなく、通学路があることの表示もないため危険である。		
点検箇所の写真	対 策		
	学校	通学指導を継続して行う。	
	道路管理者		
	警察署		
対策後の写真	【点検箇所地図】		
	危険箇所		

報告様式 2

学 校 名	白河市立五箇中学校	点検箇所番号	3
路 線 名	市道関辺本沼線、双石 9 号線		
場所（住所）	白河市双石麦ノ内・交差点		
通学路の状況 ・危険の内容	近隣の工場へ向かう自動車による交通量が多いため、登校時に車が途切れにくい。横断歩道もなく、通学路があることの表示もないため危険である。生徒が横断しづらい。		
点検箇所の写真	対 策		
	学校	通学指導を継続して行う。	
	道路管理者	R 6 年度 交差点内カラー舗装を実施予定。	
	警察署		
対策後の写真	【点検箇所地図】 		

報告様式 2

学 校 名	白河市立五箇中学校	点検箇所番号	追加
路 線 名	県道白河石川線		
場所（住所）	福島交通バス板橋停留所（板橋）		
通学路の状況 ・危険の内容	令和 6 年度から学校統合により中央中学校にバス通学するが、バスに乗るため、横断歩道のない県道を毎回横断する必要がある。横断歩道の設置を要望したい。		
点検箇所の写真	対 策		
	学校		
	道路管理者		
	警察署	検討した結果、設置の予定なし。	
対策後の写真	【点検箇所地図】 		