

報告様式 2

学 校 名	白河市立東北中学校	点検箇所番号	1
路 線 名	市道北裏岩崎線		
場所（住所）	白河市久田野中田 7 1 - 5		
通学路の状況 ・危険の内容	非常に狭く、坂道を下った先にトンネルがあり、出合頭に衝突する恐れがあり危険である。自転車を降りて通ることを促す看板の設置、スピードを落として通ることができるような対策をお願いしたい。		
点検箇所の写真		対 策	
		学校	登下校の通学指導を継続して行う。
		道路管理者	R 5 年度 看板等を設置予定。 R 6 年度 路面標示（通学路）を検討。
		警察署	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

報告様式 2

学 校 名	白河市立東北中学校	点検箇所番号	2
路 線 名	県道久田野停車場線		
場所（住所）	白河市久田野岩崎		
通学路の状況 ・危険の内容	歩道がなく、車と近い距離ですれ違うため危険である。また、登下校時は交通量も多い。歩道を作る、もしくは自転車や歩行者が安全に通ることができる対策をお願いしたい。		
点検箇所の写真		対 策	
		学校	登下校の通学指導を継続して行う。 ※歩道未整備の部分に歩道の整備と、防犯灯の増設も併せてお願いしたい。
		道路管理者	県) 歩道設置の予算要望の継続。R 6 年度に注意喚起のため路面標示実施予定。 市) 防犯灯増設について検討する。
		警察署	白バイ隊などによる交通取り締まりの実施。
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			