

報告様式 2

学 校 名	白河市立表郷小学校	点検箇所番号	1
路 線 名	県道釜子金山線		
場所（住所）	表郷小学校前横断歩道（白河市表郷金山字瀬戸原 1 0 8）		
通学路の状況 ・危険の内容	横断歩道の白線が消えかかっており、歩行者にとっての安全確保、運転者への注意喚起にならず、危険である。制限速度を守らず、時速 60 km/h ほどで通過する車が多く、児童登下校の際に危険である。学校前の横断歩道があることを知らせるダイヤ型のマークや、車の一時停止する線が消えているところを引き直してほしい。学校前は 30 km 制限なので、時々、取り締まっていただき、飛ばせない道路だと認識させたい。		
点検箇所の写真		対 策	
		学校	見守り隊の活動継続をお願いするとともに児童への通学指導を継続して行う。
		道路管理者	カラー舗装実施済み
		警察署	横断歩道予告標示等の引き直し、パトロールを実施。
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

報告様式 2

学 校 名	白河市立表郷小学校	点検箇所番号	2
路 線 名	J Rバス関東白棚線専用道路～表郷庁舎前バス停		
場所（住所）	市道と専用道路の合流地点（白河市表郷梁森字瀬戸原）		
通学路の状況 ・危険の内容	J Rバス利用で表郷庁舎前バス停から乗車する児童が、バス停に向かう途中で、市道から J R専用道路に出る箇所、ちょうど J Rバスが来て鉢合わせ状態になることがある。また、専用道路の路側を通ってバス停へ向かうため、バスの往来の際に危険である。ただし、国道 289 号も歩道がないため、児童の登下校が危険と判断し、このルートを通っている。		
点検箇所の写真		対 策	
		学校	児童への通学指導を継続して行う。
		道路管理者 警察署	
		教育委員会	J Rバスに、当該場所での徐行運転等を申し入れ。
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

報告様式 2

学 校 名	白河市立表郷小学校	点検箇所番号	3
路 線 名	市道上丁東防シ多線		
場所（住所）	福島地下開発白河営業所前（白河市表郷下羽原字東防シ多15）		
通学路の状況 ・危険の内容	国道289号の抜け道になっているため、速度が速い車が多く、登校する児童のすぐ側を車が走行して危険である。道路幅が狭いのに、飛ばしてくる車があるので、何か所かに、「通学路につき徐行」など、徐行運転を促す看板を設置したり、時々、取り締まりを行ったりしてほしい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学校	児童への通学指導を継続して行う。	
	道路管理者	路面標示（通学路）を実施済み。	
	警察署	警）登下校時のパトロール実施。 市）注意喚起の看板を設置予定。	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

報告様式 2

学 校 名	白河市立表郷小学校	点検箇所番号	4
路 線 名	県道277号線 社田浅川線		
場所（住所）	白河市表郷深渡戸字森前84-1		
通学路の状況 ・危険の内容	道路がカーブになっているところの横断歩道なので、内側で自動車と子どもたちが接触する恐れがある。横断歩道の左右に、ガードパイプなどを設置して、安全地帯を作ってほしい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学校	児童への通学指導を継続して行う。	
	道路管理者	注意喚起のため交差点のカラー舗装を実施済み	
	警察署	横断歩道予告標示の塗り直し、パトロール実施。	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			