

報告様式 2

学 校 名	白河市立白河第四小学校	点検箇所番号	1
路 線 名	市道久田野駅前田線、市道久田野本沼線		
場所（住所）	白河市久田野月影 2（エネオス河野商店久田野 S S 角の四つ角）		
通学路の状況 ・危険の内容	交通量が多く、横断歩道がないため、児童が横断するのが危険である。見守り隊にも活動していただいているが、横断歩道を設置していただきたい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学校	見守り隊に活動を促すとともに通学指導を継続する。	
	道路管理者	交差点内カラー舗装及び路面標示（通学路・減速）を実施済。	
	警察署	現況では横断歩道の設置は難しい。一時停止や速度などの取り締まりの実施。	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

報告様式 2

学 校 名	白河市立白河第四小学校	点検箇所番号	2
路 線 名	市道前田天神前線		
場所（住所）	白河市久田野前田 6 3 番地（久田野団地入り口）		
通学路の状況 ・危険の内容	登下校時、道路を横切るが交通量が多く、スピードが出している車が多い。団地から出てくる子どもたちが郵便局側からは見えづらい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学校	見守り隊を募るとともに、児童へ左右確認の徹底を指導する。	
	道路管理者	交差点内カラー舗装及び路面標示（通学路・減速）を実施済。	
	警察署	スピードの抑制対策としてパトロールを実施。	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			