

学校名	白河第二中学校	点検箇所番号	1
路線名	国道4号線		
場 所	白河市立石1-13付近 (auショップ白河付近横断歩道)		
状 況	交通量が非常に多い上に通行する生徒もかなり多い。特に、右折して4号線に進入する車と横断中の生徒との接触が危惧される。		
点検箇所の写真		対 策	
	学 校	地下道の利用指導及びP T Aによる立哨指導を実施	
	道路管理者	横断者注意の表示を設置済み	
	警 察	街頭指導の強化	
点検後の状況			
			

学校名	白河第二中学校	点検箇所番号	2
路線名	市道 登り町線 (JR東北本線奥羽街道踏切)		
場 所	白河市北堀切29-1付近		
状 況	踏切や歩道の幅が狭いうえすぐ脇に大きな水路があり、通学通勤の時間帯は歩行者・自転車・自動車が同時に通行するため危険。		
点検箇所の写真		対 策	
	学 校	交通安全教育と地下道(迂回路)の利用を指導、またP T Aによる立哨指導を実施	
	道路管理者	北側の地下道を利用するよう指導願いたい	
	警 察		
点検後の状況			
			

学校名	白河第二中学校	点検箇所番号	3
路線名	国道289号線		
場 所	白河市新白河一丁目152付近（白河信用金庫新白河支店付近の交差点）		
状 況	交通量が多く、西郷高原大橋を下ってくる車が国道に侵入する際、比較的速い速度のまま横断歩道に近付く場面が見られ危険		
点検箇所の写真		対 策	
		学校の要望	交通安全指導
		道路管理者	
		警 察	交通安全協会設置の看板を運転者から見やすい位置に移設し横断者注意の喚起
点検後の状況			
			