

家も、道路も、そして大切な命までも。



△白河小峰城の石垣が崩れ落ち、粉々に



△山の崩落現場（葉ノ木平地区）



△断水が続き、給水所に長蛇の列（中田総合運動公園）



△割れた窓ガラスが飛び散り、悲惨な状態に（東保健福祉センター）



△蔵の外壁がはがれ、街灯が傾き、今にも倒れそうな様子（大信隈戸）



△崩れ落ちた石が道路をふさぎ、恐ろしい状態に（県道白河石川線大搦目付近）

この地震により、市内の建物や道路など多くのものが被害を受けました。本市の象徴である白河小峰城の石垣の崩壊、土砂崩れによる民家の倒壊、そして大切な命までも、地震は奪ってしまいました。写真を見ると、地震がもたらした被害がいかに甚大であったのか改めて痛感し、地震の恐ろしさがよみがえってきます。