

学 校 名	白河市立釜子小学校	点検箇所番号	6
路 線 名	県道 棚倉矢吹線		
場 所 (住所)	早稲田バス停付近の歩道 (白河市東釜子字日向前 52 番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	釜ノ子郵便局から先は歩道がなく、子どもたちは大変交通量が多い道路を歩いてくるので危険である。雨の日は特に危ない。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	歩道の設置を要望中である。
対策後の写真		【点検箇所地図】	
(歩道の整備を要望中)			


学 校 名	白河市立釜子小学校	点検箇所番号	7
路 線 名	県道釜子金山線		
場 所 (住所)	釜子金山線の歩道がない箇所 (白河市東栃本字下市倉 66 番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	道幅が狭く歩道がないので、朝の登校時には車の通行量が多く大変危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		白 河 市	道路拡張及び歩道設置に向けて、29年度以降に県へ要望を提出する。
対策後の写真		【点検箇所地図】	
(29年度以降に県へ要望提出)			

学 校 名	白河市立釜子小学校	点検箇所番号	8
路 線 名	市道 釜子小学校日向線		
場 所 (住所)	熊の森の通学路 (白河市東釜子字熊の森)		
通学路の状況 危険の内容	下りカーブで見通しが悪く、スピードを出した車が多い。冬は、日陰が凍って危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	①除雪を十分気をつけて行う。 ②付近の枝の剪定を実施する。 ③側溝に蓋をかける。(28年度実施完了)
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

学 校 名	白河市立釜子小学校	点検箇所番号	9
路 線 名	市道 本町釜子小学校線		
場 所 (住所)	釜子陣屋跡付近のクランクの道路 (白河市東釜子字本町 115 番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	クランク状態の狭い道路で折れ曲がっている。一方通行でないので、危険である。石が崩れそうである。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	地権者に、危険な石垣の撤去をお願いする。(28年度完了)
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

学 校 名	白河市立釜子小学校	点検箇所番号	10
路 線 名	県道 釜子金山線と棚倉矢吹線		
場 所 (住所)	釜子金山線と棚倉矢吹線の交差点 (白河市東釜子字北町 158 番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	街路樹が児童の背丈以上あり、交差点で運転手が児童を発見することが難しい。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	木の伐採及び剪定を実施する。(平成28年度実施完了)
		警 察 署	横断歩道の引き直しを上申する。(棚倉矢吹線拡張工事の状況を確認した上で29年度以降に上申予定)
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

学 校 名	白河市立釜子小学校	点検箇所番号	11
路 線 名	市道 深仁井田板倉線		
場 所 (住所)	深仁井田板倉線中、道山から県道交差点含む幼稚園までの歩道なし区間 (白河市東釜子字大師山 59 番地 37 付近)		
通学路の状況 危険の内容	県道間をつなぐ市道で、交通量が多いにもかかわらず歩道がない。県道をはさむ交差点が変則的で、横断に危険がある。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	平成28年度 一部着工 平成29年度 交差点西側歩道整備中
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

学 校 名	白河市立釜子小学校	点検箇所番号	12
路 線 名	市道 釜子河東田線		
場 所 (住所)	市道釜子小学校日向線終点部から畑中集落間 (白河市東釜子字日向前 21 番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	東地域と表郷地域をつなぐ市道だが、幅員が狭く通学路として危険がある。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	計画的に道路の拡幅及び歩道を整備する。(社会資本整備総合交付金事業等にて現在実施中)
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

学 校 名	白河市立釜子小学校	点検箇所番号	13
路 線 名	市道 深仁井田釜子小学校線		
場 所 (住所)	市道北町蕪内線から県道白河石川線 (白河市東栃本字千田堤 86 番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	県道間をつなぐ市道だが、幅員が狭く通学路としても危険がある。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	計画的に道路の拡幅及び歩道を整備する。(平成29年度から社会資本整備総合交付金事業等にて実施中)
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

