

学 校 名	白河市立大屋小学校	点検箇所番号	22
路 線 名	県道 矢吹天栄線		
場 所 (住所)	校舎敷地前の横断歩道の白線 (白河市大信下小屋字西宿 85 番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	学校前の横断歩道の白線が半分ほど消えている。		
点検箇所の写真		対 策	
		警 察 署	横断歩道の引き直しを実施する。(29年度以降実施予定)
対策後の写真		【点検箇所地図】	
(29年度以降実施予定)			

学 校 名	白河市立大屋小学校	点検箇所番号	23
路 線 名	県道 矢吹天栄線		
場 所 (住所)	樋ノ口～日和田の間 (白河市大信下小屋字宮沢)		
通学路の状況 危険の内容	歩道脇の用水路の水量が多く、落ちると危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		学 校	児童に対して危険箇所の注意喚起を行うとともに、ふざけて歩いて用水路側にはみ出さないよう指導する。
		【点検箇所地図】	
			

学 校 名	白河市立大屋小学校	点検箇所番号	24
路 線 名	県道 矢吹天栄線		
場所 (住所)	上田～宇都野の間 (白河市大信隈戸字宇都野1番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	交通量は少ないが、スピードを出して走行する車が多い。歩道と車道との区別がない。路側帯の白線が消えそうである。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者	外側線の引き直しを実施する。(28年度実施完了)
			
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			