

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 学 校 名  | 白河市立小田川小学校  | 点検箇所番号  | 6                                       |
| 路線名場所  | 東北自動車道トンネル脇のT字路（白河市小田川小町池1）   |   |   |
| 通学路の状況<br>危険の内容  | 下り坂の最下部にある交差点のためスピードを出してくる車が多く、危険であるため「一時停止標識」及び「車両停止線」の設置をお願いしたい（簡易標識はあるものの、一時停止しない運転手が少なくない）。大型トラックの交通量が多く、道路面の破損が激しいため補修が必須である。さらに横断歩道の白線が消え、原形を留めていないため塗り直しをお願いしたい。 |   |   |
| 点検箇所の写真  |   | 対 策   |   |
|   |   | 道路管理者   | H30年度に既設路側帯白線の引き直しと再舗装済み。また、縁石の破損を修繕した。 |
|  |   | 警 察 署   | 公安委員会に上申し、横断歩道を引き直した。                   |
| 対策後の写真   |   | 【点検箇所地図】  |   |
|  |   |  |   |

|   |  |  |                  |
|---|--|--|------------------|
| 学 校 名   | 白河市立小田川小学校   | 点検箇所番号   | 7                |
| 路線名<br>場所（住所）   | 泉田地区内T字路（白河市泉田池ノ上74-3）   |  |                  |
| 通学路の状況<br>危険の内容   | 国道4号線から来る市道とのT字路は見通しが悪く、停止線もないため危険である。停止線並びに「一時停止」の標識を設置してほしい。 |  |                  |
| 点検箇所の写真   |  | 対 策  |                  |
|  |  | 道路管理者  | 破線を引いて対応する予定である。 |
|   |  | 対策後の写真   |                  |
|   |  | 【点検箇所地図】   |                  |
|   |  |  |                  |

