

学 校 名	白河市立表郷小学校	点検箇所番号	11
路 線 名	市道		
場 所 (住所)	白河市表郷金山字越堀地内		
通学路の状況	道路幅が狭いため、歩行者のすぐそばを自動車が通る。また、路側帯が狭く白線の		
危険の内容	内側を歩くことができない。		
点検箇所の写真		対 策	
		<p>警 察 署</p> <p>通行車両の調査をしたところ、利用者は周辺住民が主であったことから時間規制を実施することは難しい。</p>	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

学 校 名	白河市立表郷小学校	点検箇所番号	12
路 線 名	市道		
場 所 (住所)	白河市表郷金山字井戸尻地内		
通学路の状況	道路幅が狭いため、歩行者のすぐそばを自動車が通る。また、片側の路側帯が狭く、		
危険の内容	下校時には左側通行を余儀なくされる。		
点検箇所の写真		対 策	
		<p>警 察 署</p> <p>時間帯規制を行うには、外部からの侵入車両が少ないため難しい。</p>	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

