

学 校 名	白河市立白河第五小学校	点検箇所番号	3
路 線 名	市道 白坂駅十文字線		
場 所 (住所)	三輪台集会場付近 (白河市白坂三輪台275番地付近)		
通学路の状況 危険の内容	トラックなど大型車が多く通るが、車がやっとすれ違える狭い場所であり、危険度が高い。保護者が朝夕の通学路に付添いをしている状況である。道路が狭く歩道がない場所で、交通量が多いため危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者 県道白坂停車場線との交差部から東側の市道幅が広い部分について、路側帯の白線引きを実施する予定である。また、町内会の意見を聞きながら歩道設置のために、道路の拡幅を検討する。 ※白線：車道外側線	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

学 校 名	白河市立白河第五小学校	点検箇所番号	4
路 線 名	市道 白坂駅十文字線		
場 所 (住所)	白河市白坂皮籠100番地付近		
通学路の状況 危険の内容	トラックなど大型車が多く通るが、車がやっとすれ違える狭い場所であり、危険度が高い。保護者が朝夕の通学路に付添いをしている状況である。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者 ガードレールの設置は、幅員が減少し事故が多発する可能性があり設置できないが、路側帯の白線引きを実施する予定である。	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

学 校 名	白河市立白河第五小学校	点検箇所番号	5
路 線 名	県道 白坂停車場線		
場 所 (住所)	白河市白坂大倉矢見1 1 1 番地付近		
通学路の状況 危険の内容	交通量が多いにもかかわらず歩道がなく、道路が狭く危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		道路管理者 歩道の設置には課題が多い。路肩のカラー舗装を 県南建設事務所でH31年度以降に実施する予定 である。	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			