




学 校 名	白河市立白河第三小学校	点検箇所番号	4
路 線 名 場所 (住所)	路線名：主要地方道白河石川線 箇所名：旭高校から続く丁字路 住所：白河市桜町126 付近		
通学路の状況 危険の内容	交通量が多く、「白河石川線」から旭高校へ向かって右折・左折する車も多い。横断歩道はあるが、歩行者用の信号や、注意看板等はない。児童は、「白河石川線」を歩行者用の信号に従って横断し、その後、いきなり当該箇所の横断歩道を渡ろうとすることが多く、あわや交通事故となるケースが多い。今年度、地域の方からの電話や職員の見撃で、何度か危ない場面があり、何度も指導を続けているところである。		
点検箇所の写真		対 策	
		<p style="text-align: center;">警 察 署</p> <p style="text-align: center;">信号機設置は困難である。 横断歩道を一箇所消すなどは検討していく。</p>	
対策後の写真	【点検箇所地図】		
(横断歩道一箇所消す等検討中)			

学 校 名	白河市立白河第三小学校	点検箇所番号	5
路 線 名 場所 (住所)	路線名：市道 白河駅八竜神線 箇所名：「笑ぶきや白河店」から「GEO 白河旭店」へ渡る横断歩道の無い道路 住所 福島県白河市明戸190-3 付近		
通学路の状況 危険の内容	今年度、当該箇所において、本校2学年児童が乗用車と接触事故を起こしている。「わらぶきや」脇の細い道と「GEO」脇の道路とを横断する際に発生した。横断歩道は無い。当該箇所の南北には横断歩道があるが、児童は遠回りをするのを嫌い、この箇所を渡る児童がいる。		

点検箇所の写真	対 策	
	警 察 署	対策不能
	学 校	横断歩道を渡るように継続的に指導していく。引き続き小学校・中学校で注意喚起をしていく。



学 校 名	白河市立白河第三小学校	点検箇所番号	6
路 線 名 場 所 (住 所)	路線名：市道 桜町菅生館線 箇所名：「豆柄橋」を渡る手前の十字路 住 所：白河市豊年27 付近		
通学路の状況 危 険 の 内 容	関川窪団地から谷津田川にかかる「豆柄橋」を渡る手前の十字路で、左から来る車が壁で見づらく危険である。		
点検箇所の写真		対 策	
		<p style="text-align: center;">警 察 署</p> <p style="text-align: center;">一時停止の停止線設置を検討しているが、今年度実施は難しい。</p>	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
(H30年度以降実施予定)			