

学校名	白河第五小学校	点検箇所番号	1
路線名	市道白坂駅黒川線		
場 所	白坂駅～八雲神社(白坂陣場～白坂下黒川)		
状 況	児童は狭い路肩を歩行しているが、沿線に工場がありトラックが多く、車両との間隔が取れないため危険である。歩道の整備をお願いしたい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学 校		
	道路管理者	歩道空間の確保を検討する	
	警 察		
点検後の状況			