

学校名	大信小学校	点検箇所番号	1
路線名	県道矢吹天栄線		
場 所	田畑橋前 白河市大信上新城字下川原付近		
状 況	横断歩道はあるが交通量が多く、車が止まらない。ボタン式信号機の設置または通学路と分かるような道路への表示やドライバーへの注意喚起を促す表示をしてほしい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学 校	通学指導において危険箇所の注意喚起を継続	
	道路管理者	横断歩道予告標示設置後、必要があれば注意喚起のためカラー舗装を検討	
	警 察	速度取り締まり、パトロールの実施を検討	
点検後の状況	<div style="border: 1px solid red; display: inline-block; padding: 2px;">点検箇所</div> 		

学校名	大信小学校	点検箇所番号	2
路線名	県道矢吹天栄線		
場 所	川島製作所前交差点 白河市大信下新城字中区付近		
状 況	横断歩道はあるが交通量が多く、車が止まらない。ボタン式信号機の設置をお願いしたい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学 校	通学指導において危険箇所の注意喚起を継続	
	道路管理者		
	警 察	警) 速度取り締まり、パトロールの実施を検討 安協) 注意喚起のための旗や看板の設置を検討	
点検後の状況	<div style="border: 1px solid red; display: inline-block; padding: 2px;">点検箇所</div> 		

学校名	大信小学校	点検箇所番号	3
路線名	市道村東万才線		
場 所	バス停野寺脇横断歩道 白河市大信下新城字野寺付近		
状 況	交通量が多く、車が止まらず、なかなか渡れないことが多い。通学路と分かるような道路への表示やドライバーへの注意喚起を促す表示をしてほしい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学 校	通学指導において危険箇所の注意喚起を継続	
	道路管理者		
	警 察	警)横断歩道及び予告標示の引き直しを検討 安協)注意喚起のため旗や看板の設置を検討	
点検後の状況	 <div style="text-align: right; border: 1px solid red; padding: 2px; color: red;">点検箇所</div>		

学校名	大信小学校	点検箇所番号	4
路線名	県道矢吹天栄線		
場 所	白河市大信町屋字町屋～下小屋字日和田		
状 況	交通量が多いが、道路幅が狭く歩道がないため非常に危険である。道路の拡幅や歩道の設置を望む。		
点検箇所の写真		対 策	
	学 校		
	道路管理者	道路整備の計画あり工事実施に向けて事業を進める	
	警 察		
点検後の状況	 <div style="text-align: right; border: 1px solid red; padding: 2px; color: red;">点検箇所</div>		

学校名	大信小学校	点検箇所番号	5
路線名	国道294号		
場 所	町屋交差点(白河市大信町屋字町屋)		
状 況	交差点北側のボラードが一部途切れており、信号待ちの児童に危険がある。一連でガードレールを設置してほしい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学 校	通学指導において危険箇所の注意喚起を継続	
	道路管理者	設置が可能な場所へのボラード設置を検討	
	警 察		
点検後の状況			