

報告様式 2

学 校 名	白河市立小田川小学校	点検箇所番号	1
路 線 名	市道大清水線、市道大清水桜岡線		
場所（住所）	白河市萱根根田 3（ダイハツ福島(株)白河店東側道路）		
通学路の状況 ・危険の内容	国道 4 号への抜け道としてスピードを上げたまま走り抜ける車が多い。児童の登下校時間帯に重なり、とても危険である。児童が安全に登校できるよう道路幅を広げる、または警察の方の巡回パトロールをお願いしたい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学校	地域の見守り隊に引き続き活動をお願いするとともに登下校の通学指導を継続して行う。	
	道路管理者	区画線及び路面標示実施（R4） 道路拡幅、歩行帯（カラー舗装）実施（R5）	
	警察署	パトロールの強化。	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

報告様式 2

学 校 名	白河市立小田川小学校	点検箇所番号	2
路 線 名	県道久田野停車場線 市道交差点（岩崎橋）		
場所（住所）	白河市萱根新小萱 2 0		
通学路の状況 ・危険の内容	国道 4 号から久田野方面へ、また、久田野方面から国道 4 号へ向かう車が、ちょうど岩崎橋あたりでトップスピードとなるため、横断歩道はあるが、目の前で急ブレーキをかけるかのように停まり、とても危険である。横断歩道手前にスクールゾーンと路面標示してほしい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学校	地域の見守り隊に引き続き活動をお願いするとともに登下校の通学指導を継続して行う。横断歩道の位置変更によっては登校時の左側通行も検討する。	
	道路管理者	横断歩道前後のカラー舗装実施済み	
	警察署	横断歩道や一時停止線の引き直し実施。	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

報告様式 2

学 校 名	白河市立小田川小学校	点検箇所番号	3
路 線 名	国道 4 号、市道泉田芳賀須内線		
場所（住所）	白河市萱根金ケ入 1 4 - 5		
通学路の状況 ・危険の内容	国道 4 号から、泉田方面に入る細道で、停止線はあるが薄く消えかかっている、一時停止をしない車があったり、スピードを出したまま通り過ぎる車があったり、とても危険である。横断歩道や停止線が消えかかっているため、引き直してほしい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学校	地域の見守り隊に引き続き活動をお願いするとともに登下校の通学指導を継続して行う。	
	道路管理者	(国)路面標示（スクールゾーンほか）設置済み (市)R 6 年度 区画線及び路面標示設置を実施予定。	
	警察署	横断歩道の引き直し実施。	
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			

報告様式 2

学 校 名	白河市立小田川小学校	点検箇所番号	4
路 線 名	国道 4 号		
場所（住所）	泉田七々入 7 0 - 1		
通学路の状況 ・危険の内容	国道 4 号の歩道で、交通が多いがガードレールがないため、万が一車が運転操作を誤ったときに登下校中の児童に突っ込んでくる可能性があり危険である。カーブのところにあるガードレールと同じように直線の部分にも設置してほしい。		
点検箇所の写真		対 策	
	学校	地域の見守り隊に引き続き活動をお願いするとともに登下校の通学指導を継続して行う。	
	道路管理者	車両用防護柵を設置済み。	
	警察署		
対策後の写真		【点検箇所地図】	
			