

学校名	白河第二小学校	点検箇所番号	1
路線名	市道 西郷搦目線 (ゆりのき通り)		
場 所	白河市新白河1丁目222付近 「大漁丸」前丁字路		
状 況	「大漁丸」脇の道路に停止線がないので、ゆりのき通りの歩行者(児童)の脇に、突然車が出て来て危険。停止線の表示		
		対 策	
	学 校	現地での交通安全指導を実施	
	道路管理者	外側線及び路面標示を実施	
	警 察	交差点脇民家の樹木の伐採を依頼し見通しの確保を図った	
点検後の状況			
			

学校名	白河第二小学校	点検箇所番号	2
路線名	市道 新白河2号線、昭和町白坂線		
場 所	白河市新白河1丁目251 付近 (山田設備工業横の交差点)		
状 況	抜け道として利用する車両が多いが、停止線位置からの見通しが悪いため停止線を越えて横断帯で停止する車が多く、児童が横断するさい危険。		
点検箇所の写真		対 策	
	学 校	現地での交通安全指導を実施	
	道路管理者	交差点对面にミラー設置済み	
	警 察	街頭での交通指導の強化	
点検後の状況			
			